

Restauration générale

PRO

Juillet 2018

DOSSIER GRAPHIQUE

Etat existant

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 01 | Plan de masse – Photographie aérienne | 1/500° env. |
| 02 | Localisation de l'étude - Cadastre | 1/500° |

Etat sanitaire

| | | |
|-----------|---|--------|
| 03 | Plan niveau Sous-Sol | 1/200e |
| 04 | Plan niveau RDC | 1/200e |
| 05 | Plan niveau R+1 | 1/200e |
| 06 | Plan niveau Combles | 1/200e |
| 07 | Plan niveau Toiture | 1/200e |
| 08 | Elévation Nord | 1/200e |
| 09 | Elévation Est | 1/200e |
| 10 | Elévation Sud | 1/200e |
| 11 | Elévation Ouest | 1/200e |
| 12 | Elévation Sud de l'abbatiale (aile Nord) sur le cloître | 1/200e |
| 13 | Elévation Ouest de l'aile Est sur le cloître | 1/200e |
| 14 | Elévation Nord de l'aile Sud sur le cloître | 1/200e |
| 15 | Elévation Est de l'aile Ouest sur le cloître | 1/200e |

Etat projeté

| | | | |
|-----------|--|---------------|-------------|
| 16 | Plan niveau Toiture | 1/200e | |
| 17 | Elévation Nord | 1/200e | |
| 18 | Elévation Est | 1/200e | |
| 19 | Elévation Sud | 1/200e | |
| 20 | Elévation Ouest | 1/200e | |
| 21 | Elévation Sud de l'abbatiale (aile Nord) sur le cloître | 1/200e | |
| 22 | Elévation Ouest de l'aile Est sur le cloître | 1/200e | |
| 23 | Elévation Nord de l'aile Sud sur le cloître | 1/200e | |
| 24 | Elévation Est de l'aile Ouest sur le cloître | 1/200e | |
| 25 | Détail – Coupe sur cloître | Etat projeté | 1/20e |
| 26 | Détail – Fenêtre du couloir de l'étage sur cloître – 17e | Etat existant | 1/20° – 1/2 |
| 27 | Détail – Fenêtre modèle 17e | Etat projeté | 1/20e – 1/2 |
| 28 | Détail – Fenêtre modèle 19e | Etat projeté | 1/20e – 1/2 |

Maître d'ouvrage :
MAIRIE DE LA CHAPELLE LAUNAY
2, place de l'église – 44260 LA CHAPELLE LAUNAY – Tél. 02.40.58.33.05

Maître d'œuvre :
Pascal PRUNET - Architecte en Chef des Monuments Historiques
66 rue des Binelles - 92310 SÈVRES - Tél. 01.46.26.75.62